
で使用の手引き

います。尿が溜まっていないとプローブを適正位置に押し当てても装着マークが点灯しません。

│┃│電池を入れる(電池を交換する)






電池カバーをはずします。

電池カバーは100円硬貨を電池カバー開閉溝に強め に押込みながら、電池カバーの 部分を指で 手前にスライドさせてはずします。

電池の+-を確認し、入れます(交換します)。

11 測定停止


終了するときは開始ボタンを測定停止と表示される まで押してください。




開始ボタンを離してください。電源が切れます。

|10| 排尿のタイミング

推定尿量値がアラーム設定値に達すると、排尿タイ ミングをアラームにてお知らせします。



2 プローブを接続する



プラグを本体の差込口に差込みます。

€ マークのある方を上側(イラストでは手前 側)にして差し込みます。

3 装着の準備をする


テープを 7~10cm 程度の長さに 3枚切り準備しておきます。 開始ボタンと同程度の大きさの ジェル (2~3g) をプローブ全体 に平らに塗り広げます。



4 電源を入れる

開始ボタンを押し電源を入れます。

選択画面で定時測定を選びます。



再び開始ボタンを押すと 残尿測定が開始されます。

測定姿勢

長時間尿動態データレコーダ

USH-052





仰臥位(仰向けに寝た状態)


9 定時測定の開始

プローブ装着後に開始ボタ ンを押して定時測定に入り ます。

自動で測定し、データが処 理されます。


推定尿量がグラフで表示 されます。

決定ボタンを押すと数値 で表示します。



・ 推定尿量データを保存する場合は、miniSD カードが必要です。 詳しくは取扱説明書をご参照ください。

8 プローブ固定帯の装着



ゆりりん固定帯を使用しプローブを押しつけ ることにより安定した測定ができるようにな

測定姿勢になりプローブの矢印の向き

6 適正位置を探す

が恥骨です。

5 恥骨の位置を確認する


を上向きにし、ジェルを塗った面を体 に当て、プローブの下端を体の中心、 恥骨の直上部に押し当てます。

手をそろえて、へその少し下を軽く押します。

軽く押したまま、少しずつ手を陰毛部周辺ま で下に下げていき、硬いものを感じるところ


恥骨直上部より

男性 1.0cm 上



7 プローブの固定

定時測定をする場合プローブを固定してくだ



プローブが体に密着するようにテープで適正 位置に固定します。

ジェルがたくさんはみ出ている場合はジェル をふき取ってください。

プローブの装着途中で電源が切れてしまった 場合は、再度、開始ボタンを押し電源を入れて ください。

信株式会社 タケシバ電機

0120-330-405 お問い合わせ

FAX 042-776-0656 E-mail support@yuririn.jp